

석면 비산 측정 결과 보고서

동교동 생활도로 개설공사중 발생하는 석면해체공사



2017. 05

(주)코리아환경보건연구소

KOREA ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH

고용노동부 지정 석면조사기관 2016-120004호

NO. 1



노동부지정 석면조사기관
한국리아환경보건연구소

한글과컴퓨터

[illegible]

발행일자 : 2017년 05월 20일

정리 시간 : 09:00 ~ 12:20

정답 : 자살

노출기준 : 0.01 개/cm²

샘플 번호	평균 번호	측정장소	측정위치	유량(ℓ/min)	측정시간(min)	체적량(L)	섬유수(Fibers)	시아수(Fields)	측정농도(개/cm²)	초과여부
#1	21	하동군 하동읍 동교2길 8	부지경계선1	12.3	200	2460.0	8	100	0.002	노출기준미만
#2	22	하동군 하동읍 동교2길 8	부지경계선2	12.4	200	2480.0	7.5	100	0.001	노출기준미만
#3	23	하동군 하동읍 동교2길 8	부지경계선3	12.4	200	2480.0	8	100	0.002	노출기준미만
#4	24	하동군 하동읍 동교2길 8	부지경계선4	12.2	200	2440.0	9.5	100	0.002	노출기준미만
#5	25	하동군 하동읍 동교2길 8	작업장주변 실외	12.4	100	1240.0	8	100	0.003	노출기준미만
#6	26	하동군 하동읍 동교2길 8	위생설비 인근	12.3	35	430.5	7	300	0.003	노출기준미만
#7	27	하동군 하동읍 동교2길 8	폐기물반출구	12.4	35	434.0	7.5	300	0.003	노출기준미만
		공시료(blank)					0	100		

五
五
五
五
※

고령노년특파고시 제2015-19호 전면조사 결과 안전성 평가 등에 관한 고시규정에 따른다.




서구풍진퍼로컬라이저(RH)

첨부 2. 측정 위치도

NO.1

측정위치도 범례		
측정일	2017년 05월 20일	측정위치
		●



2017년 05월 20일 비산측정 사진

			
부지경계선	부지경계선	부지경계선	부지경계선
			
작업장주변실외	위생설비입구	폐기물반출구	-