


[별첨 1]

★측정결과 [2017년 04월 24일]

시료 번호	측정 지점	측정결과			초과 여부
		유량 (l/min)	총 유량 (l)	측정농도(f/cc) (기준:0.01f/cc)	
1	평사리1176-5 부지경계	12.2	2440	0.001	미만
2	평사리1176-5 부지경계	11.6	2436	0.001	미만
3	평사리1176-5 부지경계	12	2460	0.001	미만
4	평사리1176-5 부지경계	12.1	2480.5	0.001	미만
5	평사리1176-5 위생설비	12	420	0.003	미만
6	평사리1176-5 음압기 배출구	11.8	413	0.003	미만
7	평사리1176-5 폐기물 반출구	12	420	0.004	미만
8	평사리1176-5 폐기물 보관지점	11.8	413	0.002	미만

[별첨 2]
★측정 지점 위치도(도식도) [2017년 04월 24일]



[별첨 3]
[2017년 04월 24일]


석면비산 농도측정 관련 사진



#1 부지경계



#2 부지경계



#3 부지경계



#4 부지경계



#5 위생설비



#6 음압기 배출구

[별첨 3]
[2017년 04월 24일]

석면비산 농도측정 관련 사진



#7 폐기물만출구



#8 폐기물보관지점