

# 석면비산 측정 결과 보고서

## 옥종초등학교 천장 석면해체공사



2017 년 7 월 28 일




**쓰 (주)한국석면분석연구**





2. 측정지점 위치도 ( 측정일 : 2017년 7월 26일 )




변  
례

작업구역

시료채취위치

2. 측정지점 위치도 ( 측정일 : 2017년 7월 27일 )



시료채취위치

작업구역

레

3. 비산 측정 사진 ( 측정일 : 2017년 7월 26일 )



부지경계선1

부지경계선2

부지경계선3



부지경계선4

위생설비입구

음압기1



음압기2

폐기물반출구

이 하 여 백




3. 비산 측정 사진 ( 측정일 : 2017년 7월 27일 )



부지경계선1



부지경계선2



부지경계선3



부지경계선4




위생설비입구



음압기



폐기물반출구



이 하 여 백

